


Процессорный модуль СМАРТ-В02 М2



Прибор имеет четыре дискретных выхода (полная группа контактов); два или четыре аналоговых входа RTD (3-х проводная или 4-х проводная схема подключения); два или четыре аналоговых входа для подключения датчика 0..20 мА (пассивного или активного); универсальный вход (частотный/дискретный) для подключения "сухой контакт" или активного датчика 0..20 мА.

